Altium Designer 6 输出 Gerber 文件的详细说明[图文]


作者: 郑甲任

以 Altium Designer 6 为例:


完整的 Gerber 文件输出需要分三次输出:

第一次输出:


画好<u>PCB</u>后,在<u>PCB</u>的文件<u>环境</u>中,左键点击 File—Fabrication Outputs-Gerber Files,进入Gerber setup 界面.



- 1、"General" 选项卡
- 1)、"Units"选择"inches",
- 2)、"Format"选择 2:5 (这个尺寸精度比较高, 当然, 也要先和制板加工厂协商确定精度)。




- **2、"Layers**"选项卡,
- 1)、选中"include unconnected mid-layer pads"。
- 2)、在"Plot Layers"的下拉菜单里面选择"Used on"要检查一下,不要丢掉层。
- 3)、在"Mirror Layers"的下拉菜单里面选择"All off"。
- 4)、右边的机械层都<mark>不选!!! (由第二次</mark>输出完成)




3、"Drill Drawing"选项卡

1)、都不选(剔除所有的勾),由<mark>第二次</mark>输出完成




4、"Apertures"选项卡

选中"Embedded apertures[RS274X]"(在其后面的方格里打勾)



5、"Advanced"选项卡

- 1)、在"Film size"设置胶片的大小 (如果此处设置不当会在生成时会出现弹出"The film is too small for this pcb!"对话框而 生成失败,拼版或有部分元件跑出板外时最容易出现此问题)
- **2**)、在"Leading/Trailing Zeroes"(前导/殿后零字符)选Suppress leading zeroes(抑制前导零字符)[这个选项可以和加工厂商量的]
- 3)、"Position on Film"选 Reference to relative origin
- 4)、其余保持默认即可




左键点击"**OK**"按键,进行<mark>第一次</mark>输出。 (生成的*.cam 可不用保存)

第二次输出:

在PCB 的文件环境中,再次进入Gerber setup 界面,


在第一次设置的基础上做一下修改:

- 1、"Layers"选项卡:
- 1)、取消"include unconnected mid-layer pads"选项。
- 2)、在"Plot Layers"的下拉菜单里面选择"All off"要检查一下,不要丢掉层。
- 3)、在"Mirror Layers"的下拉菜单里面选择"All off"。
- 4)、选中有关板子外框的机械层



2、"Drill Drawing"选项卡


1)、选择你要导出的层对。一般选择"Plot all used layers pairs","Mirror plots"不选。 (<u>钻孔</u>统计图<u>钻孔</u>向导图两个区里面设置要一致)!!!!




左键点击"**OK**"按键,进行**第二次**输出。 (生成的*.cam 可不用保存)

第三次输出:


1、在<u>PCB</u> 的文件<u>环境</u>中,左键点击 文件-输出制造文件-**NC Drill Files**,进入**NC Drill Setup** 界面,



- 2、"Options"选项
- 1)、"Units"选择"inches",
- 2)、"Format"选择 2:5 (这个尺寸精度比较高, 当然, 也要先和制板加工厂协商确定精度)。
- **3**)、在"Leading/Trailing Zeroes"(前导/殿后零字符)选Suppress leading zeroes(抑制前导零字符)。[这个选项可以和加工厂商量的,设置和Gerber Setup 的"高级"选项卡要保持一致]
- **4**)、"Position on Film"选 Reference to relative origin(和 Gerber Setup 的"高级"选项卡要保持一致)
- 5)、其他默认选项不变。



3、左键点击"OK"按键,弹出来的"输入钻孔数据"界面



4、左键点击"OK"按键,进行**第三次**输出。

----以上三次输入的文件都保存在当前工程目录下的"Project Outputs for XX "文件夹中,我们只要把该目录下"Project Outputs for XX "文件夹中的所有的文件进行打包压缩,送到加<u>PCB</u>工厂进行加工就可以了。^_^

[问题]

- 1、生成 Gerber 文件时出现 The film is too small for this pcb! 错误提示。 原因:
- 1)、有可能是在绘制 pcb 中把某个器件或元器件的标识跑出框外,造成 pcb 的实际尺寸过大,这种情况最好是通过调整器件或器件标识使其在框内解决,实在不行则通过加大 gerber setup 中的 advanced 选项下的 film size 参数解决,不要随便删除器件或器件标识。
- 2)、在 gerber setup 中的 advanced 选项下的 film size 设置不当,此种情况可以通过加大 gerber setup 中的 advanced 选项下的 film size 参数解决。